



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца



УТВЪРДИЛ:

инж. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА
Директор на РИОСВ - Враца

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: "Холсим (България)" АД, с. Бели извор, стопанисвано от "Холсим (България)" АД

Дата на извършване на проверката: 21.05.2015г.

Място на извършване на проверката: с. Бели извор, община Враца

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Атмосферен въздух;
- Води;
- Опасни химични вещества и смеси;
- Отпадъци;
- Шум;

Основание за проверката: В изпълнение на Заповед №59/19.05.2015г. На Директора на РИОСВ-Враца, на основание чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Враца през 2015г.

Цели на проверката:

Проверката се извършва във връзка с контрол по изпълнение на условията поставени в Комплексно разрешително (КР) №75-H1/2009г., актуализирано с решение № 75-H1-I0-A1/2012г., издадено на оператора "Холсим (България)" АД, с. Бели извор.

Проверени са следните основни производствени звена, участъци и документи:

Инсталация, която попада в обхвата на Приложение №4, т.3.1 от ЗООС:

1. Инсталации за производство на циментов клинкер в ротационни пещи с производствен капацитет над 500 тона дневно

Инсталации непопадащи в обхвата на Приложение №4 от ЗООС:

1. Инсталация за производство на цимент – 3броя топкови мелници;
2. Инсталация за предварително третиране (щредиране на висококалорични твърди отпадъци);
3. Инсталация за механично третиране и подаване за оползотворяване на неопасни отпадъци.

Извършена е проверка на място, относно работата на посочената инсталация, нейния капацитет, използване и съхранение на ресурси (вода, електро и топлоенергия, суровини, спомагателни материали и горива), емисии в атмосферния въздух, отпадъчни води, шум, управление на отпадъците, опазване на почвата и подземните води, резултати от извършен мониторинг на всички емисии, мерки за предотвратяване и действие при аварии.

Проверените условия и констатациите за тяхното изпълнение са отразени в "Списък за проверка на изпълнението на условията на Комплексното разрешително №75-H1/2009 г.,



актуализирано с решение № 75-Н1-И0-А1/2012 г., издадено на "Холсим (България)" АД, с. Бели извор – 20-21.05. 2015г."

Резултати и заключения от извършената проверка:

Изградени и в експлоатация са: Инсталация за механично третиране и подаване за оползотворяване на неопасни отпадъци в инсталация за производство на циментов клинкер; Пречиствателно съоръжение за третиране на противопожарни води към Инсталация за механично третиране и подаване за оползотворяване на неопасни отпадъци.

В момента на проверката пещта за производство на циментов клинкер работи на 76 % от капацитета си. Предстои спирането ѝ, поради натрупване на складови запаси, за което РИОСВ – Враца е уведомена.

Всички инструкции, изисквани по условията на Комплексното разрешително, са включени в електронна база данни, до която имат достъп служители, работещи на територията на дружеството.

Капацитета на инсталацията не е превишаван. За измерване на годишното производство на инсталацията се прилага инструкция и има внедрена ТИС (техническа информационна система). Годишно количество произведена продукция клинкер през 2014г. е 486 661 тона. От началото на 2015 г. до момента на проверката операторът е произвел 115 698т. клинкер.

През 2014г. са проведени 6 вътрешни одита на системата за управление на околната среда и един преглед от ръководството. Списъкът на нормативната уредба по околнна среда, регламентираща работата на инсталациите е актуализиран. Със заповед на директора е определен персонала, който ще извършва дейностите по изпълнение на условията в КР. Обучението се определя и изготвя от дирекция „Човешки ресурси”.

Използваните ресурси (вода, енергия и спомагателни материали), не се различават по вид и не превишават количествата на определените с комплексното разрешително годишни норми на ефективност.

На площадката има определен склад за опасни химикали. Информационните листове за безопасност отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент 453/2010.

В атмосферният въздух в района на Холсим (България) АД се отделят емисии от общ суспендиран прах и газове от горивния процес, протичащ в пещта за изпичане на циментов клинкер. Към всички източници на емисии във въздуха на заводската площадка на Холсим (България) АД има изградени пречиствателни съоръжения. При проверката се констатира, че няма завишение на стойностите на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения за емисии в атмосферата.

Собствени периодични измервания (СПИ) на пещта се извършват от хърватска лаборатория и се анализират от акредитирана лаборатория „Марибор“ – Словения. Честотата на мониторинга е два пъти годишно. Дружеството има разработена организационно-екологична програма, включваща мерки за ограничаване и предотвратяване на емисии на прахообразни вещества в атмосферния въздух.

На площадката на „Холсим (България)“ АД се експлоатират 4 бр. пречиствателни съоръжения. Маслоуловителят на площадката на автотранспорта е демонтиран. Ежемесечно се извършва измерване на маслен слой и дебелина на утайката. Пречиствателните съоръжения са почистени в началото на м.април 2015г. Смесеният поток отпадъчни води се зауства в р. Въртешница. За установяване на влиянието на отпадъчните води пробы от р.Въртешница се вземат преди и след заустване на смесен поток. Охлаждащите води се заузват в разрешените водоприемници. Собственият мониторинг на охлаждащите води заузвани в язовир язовир „Станьов дол“ и в река Въртешница се извършва от АРЛ-Враца. През 2015г. мониторингът е извършен от „Евротест“ ЕАД.

Образуваните отпадъци не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, посочени в КР. Съхранението на отпадъци с код 20 01 21*, 16 06 01*, 16 06 02* и 16 06 03*, както и тези от група 13, се извършва в обособени и обозначени с информационни табели помещения. На база сключени договори са приемани за последващо третиране само отпадъци, регламентирани с условията на КР.

Отпадъците ползвани като добавки и суровини са придвижени със сертификат за произход. Разрешените за временно съхранение отпадъци се събират на площадки, обозначени с информационни табели, при спазване на условията на КР.

Съхраняването и шредирането на отпадъци се извършва от "Екорек", съгласно договор с „Холсим (България)" АД.

През 2014г. е извършен мониторинг на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от производствената площадка и определяне нивото на шума в мястото на въздействие, с което е спазена честотата на мониторинг, съгласно КР.

При проверката не са констатирани разливи или изливане на вредни или опасни вещества. Операторът е осигурил съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи, на определени за целта места. Извършен е собствен мониторинг на подземни води.

Операторът има разработен, актуализиран и утвърден вътрешен аварийен план и дневник за отразяване на аварийни ситуации. Актуализирана е собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и планирани мерки за отстраняване на екологични щети за обектите: Инсталация за производство на циментов клинкер за която операторът има издадено Комплексно разрешително; Кариера, с. Бели извор; Кариера, с. Лиляче. Операторът е включен в Публичния регистър на операторите извършващи дейност по Приложение №1 на ЗОПОЕЩ.

При всяко пускане и спиране на инсталациите, предмет на КР РИОСВ - Враца е уведомявана. Към момента не се предвижда прекратяване на дейността на Дружеството.

До 31.03.2015г. е представен и ГДОС за 2014г.

При извършената проверка не се констатира нарушение на условията поставени с №75-Н1/2009г., актуализирано с решение № 75-Н1-И0-А1/2012г., издадено на оператора "Холсим (България)" АД, с. Бели извор.

