

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ВРАЦА

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от Църква „Св. Св. Кирил и Методий“ - с. Добролево, ул. "Маршал Будьони" № 2, общ. Борован, обл. Враца

Иво Методиев, с. Добролево, общ. Борован, обл. Враца, тел: 0897 999 997

(име, адрес и телефон за контакт)
с. Гложене, общ. Козлодуй,
(седалище)

Пълен пощенски адрес: с. Добролево, ул. "Маршал Будьони" № 2, общ. Борован, обл. Враца

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): sv.sv.kiril_i_metodii-dobrolev@abv.bg, 0888 597897

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: прот. Георги Борисов Дановски

Лице за контакти: прот. Георги Борисов Дановски

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Църква „Св. Св. Кирил и Методий“ има следното инвестиционно предложение:
„Ремонт, реставрация и обзавеждане на храм "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Добролево, общ. Борован и подобряване на прилежащите пространства“.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Сградата на църквата „ Св. Св. Кирил и Методии“ е разположена в УПИ I-153 „кв. 19 от регулационния план на с. Добролево, общ. Борован, обл. Враца, одобрен с Заповед № 820/1906 год. на Кмета на община Борован. Имотът граничи с улица „Маршал Будьони“ на север , улица „Дружба“ на запад. От юг. Основният вход на имота е от север. Имотът е с площ от 1790 кв.м. Сградата е разположена самостоятелно в имота, като спазва църковния канон относно ориентацията спрямо посоките- изток - запад. Имотът е ограден към улиците на запад и на север. Ограда към улицата от юг заложена в регулационния план липсва. Оградата е ажурна, желязна с основа от бетон. Достъп от запад – срещу главния вход липсва. Имотът е достъпен от север – от порта срещу второстепенния вход.

Композиционната схема на храма е трикорабна, като трите кораба са скрити под общ двускатен

покрив, покрит с керемиди. Покривът е пробит от купол с ламаринено покритие. Основният вход на сградата е от запад, а второстепенният от север. Над двата входа има каменни ниши за патронна икона. Храма се състои от преддверие, основно пространство с купол осигуряващ естествено осветление, олтар и емпория достъпна от преддверието.

Основното ниво на храма е с площ от 168 кв.м., а емпорията с площ от 39 кв.м. Таванът е сложен съставен от куполи стъпили върху арки носени от външните стени и колоните във вътрешността. Височината в най-високите куполи на средния кораб достига до 8м., а височината на купола в интериора е 12м.

Стените са изградени от каменна зидария. Каменен корниз оформя прехода между стените и покрива на храма. Покривът е покрит с керемиди. Билото се издига на 18м, а кръстът на купола се издига на 22 м. от терена. Прозорците са дървени с железни предпазни решетки. Вратите са дървени.

В интериора стените са измазани. Каменни колони поддържат арки, върху които стъпват куполи. Обтегачи от дърво стабилизират конструкцията. Иконопис има единствено във вътрешността на купола. Повърхнините на арките са боядисани в пълтен златен цвят. Подът в основното пространство и преддверието и олтарът е покрит с каменни плочи с неправилни форми. Оформени са по-високи нива от настилка при стасидиите. Синтронът е оформен от големи каменни плочи. Подът на емпорията е покрит с дървено дюшеме. Таванът на преддверието е облечен с дървена ламперия. В храма има амвон развит около една от колоните. Иконостасът е дървен.

Състояние на сградата:

Голяма част от дворът на църквата е затревен, наблюдават се различни видове дървета – иглолистни, широколистни.

Пътека в недобро състояние води от портата към второстепенния вход на църквата. Пътеките около сградата на храма са почти напълно заличени. Пред главния вход на храма има широко пространство покрито с каменна настилка – отново в много лошо състояние. В двора липсва чешма. Оградата е в сравнително добро състояние.

По фасадата на сградата се наблюдават следи от влага при основата на стените. Сериозни следи от влага се наблюдават и на стените на купола, Участъци от каменната зидария са грубо фугирани с неподходящи смеси. Наблюдава се пукнатина по цялата височина на абсидата в зоната до прозореца. Пукнатини има и на самата източна фасада, както и на северната и южната – в зоните около прозорците. Западната фасада е измазана. Над северната фасада има патронна икона в нишата над входа, докато на западната – над главния вход – липсва. Каменния корниз на северната, източната и южната фасада са в добро състояние, на западната – в лошо.

Покривът е в добро състояние, не се наблюдават течове. Челната дъска е изгнила. Отводняването е компрометирано. Конструкцията на покривите на купола и абсидата са в добро състояние. Покривното покритие на купола е в добро състояние, покривното покритие на абсидата – също.

Прозорците на купола са изцяло счупени – липсват стъкла. През тях влиза дъждовна вода която сериозно уврежда стенописите. Прозорците на фасадите на храма са дървени амортизирани от времето. Железните решетки пред прозорците на четирите фасади са в добро състояние. Вратата при главния вход и вратата при второстепенния вход са дървени, автентични и също сериозно

амортизирани.

В интериора също се наблюдават различни намеси и амортизации.

Основният проблем по стените са пукнатините, които достигат и до фасадата. Наблюдават се пукнатини по пандантивите при купола. Стенописите в зоната на купола са в лошо състояние поради навлизането на влага. Предверието е отделено от основното пространство посредством строителни плоскости. Стълбата към емпорията няма подходящ облик. Липсват стаидии в основното пространство. Стълбата на амвона е негодна за използване. Дървеният парапет на стълбата е плътен в добро състояние. Парапетът на емпорето също е дървен, плътен и в добро състояние.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Неприложимо.....

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Неприложимо.....

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

с. Добролево, ул. "Маршал Будьони" № 2, общ. Борован, обл. Враца.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Неприложимо.....

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Неприложимо.....

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Неприложимо.....

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Неприложимо.....

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Неприложимо.....

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Неприложимо.....

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация *(не е задължително за попълване)*

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Неприложимо.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

5. ☒ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. ☒ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран



пощенски оператор.

Дата: 28.11.2025

Уведомител:

