



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

ДО  
Г-Н ИВАН АСПАРУХОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 27  
ГР. МЕЗДРА  
ОБЛ. ВРАЦА

На Ваш изх. № 32.00-165/30.08.2024 г.

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение за: "Основен ремонт на улици на територията на община Мездра" с възложител: общ. Мездра, обл. Враца

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АСПАРУХОВ,

Във връзка с постъпило уведомление за горесцитираното инвестиционно предложение (ИП), заведено в РИОСВ - Враца с вх. № ОВОС-ЕО-352/03.09.2024 г., на основание чл. 6 а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам за следното:

Така заявеното инвестиционно предложение "Основен ремонт на улици на територията на община Мездра" с възложител: общ. Мездра, обл. Враца, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Инвестиционното предложение предвижда основен ремонт на следните обекти:

**ПОДОБЕКТ 1:** *Основен ремонт на улица "Стара планина", с. Зверино*

Уличната настилка е макадам или земни почви – участъците са в лошо експлоатационно състояние. Началото на обекта е разположено ОТ 98, края на участъка е разположен при ОТ 90, при км+150. Улицата се намира в планински терен. Проектната



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81  
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com  
<http://riosv.vracakarst.com>



скорост е 30 км/ч. В участъка липсват трайни настилки. Теренът е скатен, със съществуващо застрояване от двете страни на уличното платно. Съществуващ уличен габарит – 5 м. Отводняването на улицата се осъществява по естествения надлъжен наклон и напречно – към съседните терени и имоти. Няма изградени отводнителни съоръжения или дъждовна/смесена канализация.

Местоположението на обекта е ПИ с идентификатор 30510.501.9991, в землището на с. Зверино, общ. Мездра.

*ПОДОБЕКТ 2: Основен ремонт на улица “Искър”, с. Зверино.*

Уличната настилка е асфалтова и трошенокаменна, с множество дупки, мрежовидни пукнатини и пропадания в лошо експлоатационно състояние. Началото на обекта е разположен на кръстовище с републикански път II-16. Краят на участъка е разположен при съществуващ стоманобетонен мост при ОТ 263, при км 0+150. Улицата се намира в равнинен терен. Проектната скорост е 30 км/ч. Настилката варира от съществуваща асфалтобетонена до трошенокаменна. От двете страни на уличното платно има съществуващо застрояване по регулационната линия в прилежащите имоти. Съществуващият уличен габарит е 5 м. В участъка има едно кръстовище – с републикански път II-16 в чертите на с. Зверино. Отводняването на улицата се осъществява по естествения надлъжен наклон и напречно – към съседните терени и имоти. Няма изградени отводнителни съоръжения или дъждовна/смесена канализация.

Местоположението на обекта е ПИ с идентификатор 30510.501.1084, в землището на с. Зверино, общ. Мездра.

*ПОДОБЕКТ 3: Основен ремонт на улица “Ангел Кънчев”, с. Зверино.*

Уличната настилка е асфалтова, бетонова, трошенокаменна, макадам или земни почви – участъците са в лошо експлоатационно състояние. Началото на обекта е разположен при кръстовище с ул. “Искър” – на ОТ 262. Краят на участъка е разположен при кръстовище с републикански път II-16 на ОТ 264, при км 0+70. Улицата се намира в равнинен терен. Проектната скорост е 30 км/ч. Съществуващата настилка е асфалтобетонена, с множество дупки и мрежовидни пукнатини. От двете страни на уличното платно има съществуващо застрояване по регулационната линия в прилежащите имоти. Съществуващият уличен габарит е 5 м. В участъка има две кръстовища – с ул. „Искър“ и с републикански път II-16. Отводняването на улицата се осъществява по естествения надлъжен наклон и напречно – към съседните терени, имоти и улици. Няма изградени отводнителни съоръжения или дъждовна/смесена канализация.

Местоположението на обекта е ПИ с идентификатор 30510.501.1082, в землището на с. Зверино, общ. Мездра.

*ПОДОБЕКТ 4: Основен ремонт на улица “Здравец”, с. Зверино.*

Уличната настилка е трошенокаменна, в лошо експлоатационно състояние. Началото на обекта е разположен на ОТ 366 от ул. “Здравец”. Краят на участъка е разположен на кръстовище с ул. “Васил Левски” при ОТ 369, при км 0+130. Улицата се намира в хълмист терен. Проектната скорост е 30 км/ч. Съществуващата настилка е трошенокаменна с множество неравности и пропадания. Вдясно по нарастващ километраж съществува облицован бетонов канал. Двустранно на уличното платно са изградени бетонови бордюри с достатъчна височина на регулата и в добро състояние, които се запазват. Съществуващият уличен габарит е 5 м. В участъка има две кръстовища – с ул. Здравец при ОТ 366 и с ул. “Васил Левски” при ОТ 369. Отводняването на улицата се осъществява по естествения надлъжен наклон и напречно – към съседните терени, имоти и улици. Няма изградени отводнителни съоръжения или дъждовна/смесена канализация.

Местоположението на обекта е ПИ с идентификатор 30510.501.1103, в землището на с. Зверино, общ. Мездра.

*ПОДОБЕКТ 5: Основен ремонт на улица “Митко Палаузов”, с. Зверино.*

Уличната настилка е асфалтова и бетонова в лошо експлоатационно състояние. Началото на обекта е разположен при уширение до ОТ 21 от ул. “Митко Палаузов”. Краят

на участъка е разположен след ОТ9, при км 0+120. Улицата се намира в планински терен. Проектната скорост е 30 км/ч. Съществуващата настилка е бетонова, с множество дефекти и неравности. В края на участъка съществуващата настилка е асфалтобетонна – силно компрометирана. Съществуващият уличен габарит е 5 м. В участъка има три кръстовища като единствено уширение на кръстовище с ул. “Георги Димитров“ при ОТ21 е предмет на проекта. Отводняването на улицата се осъществява по естествения надлъжен наклон и напречно – към съседните терени и улици. Няма изградени отводнителни съоръжения или дъждовна/смесена канализация.

Местоположението на обекта е ПИ с идентификатор 30510.501.989, в землището на с. Зверино, общ. Мездра.

*ПОДОБЕКТ 6: Основен ремонт на улица “Иван Костов“, с. Елисейна.*

Уличната настилка е асфалтова, бетонова, трошенокаменна, макадам или земни почви. Участъците са в лошо експлоатационно състояние. Началото на обекта е разположен на 17 м от кръстовище с републикански път II-16. Краят на участъка е разположен при обръщало приблизително до ОТ 150, при км №+600. Улицата се намира в планински терен. Проектната скорост е 30 км/ч. Настилката варира от съществуваща асфалтобетонна, в отделни участъци – бетонова, в междинния участък - от трошенокаменна с множество дупки и пропадания до земен път. Вляво на уличното платно има изградени високи подпорни стени към прилежащите имоти. Вдясно, в определени участъци също има изградени плътни огради и подпорни стени по регулационната линия към прилежащите имоти. Съществуващият уличен габарит е 4 м. В участъка има едно кръстовище – с републикански път II-16 в чертите на с. Елисейна. Отводняването на улицата се осъществява по естествения надлъжен наклон и напречно – към съседните терени и имоти. Няма изградени отводнителни съоръжения или дъждовна/смесена канализация.

Местоположението на обекта е ПИ с идентификатор 27317.502.70, 27317.4.771, 27317.503.2, 27317.503.44, в землището на с. Елисейна, общ. Мездра.

*ПОДОБЕКТ 7: Основен ремонт на улица “Васил Левски“, с. Очин дол.*

Уличната настилка е асфалтова в лошо експлоатационно състояние, с множество дупки, мрежовидни пукнатини и дефекти, в това число след възстановяване на ВиК аварии. Началото на обекта е разположен при ОТ 20 – след мостово съоръжение, в непосредствена близост до площадно пространство на Кметство Очин дол. Краят на участъка е разположен след ОТ 55. Улицата се намира в хълмист терен. Проектната скорост е 50 км/ч. Съществуващият уличен габарит е 5 м. Съществуващата настилка е асфалтобетонна, с множество дупки, мрежовидни пукнатини и дефекти, в т.ч. след възстановяване на В и К аварии. Вляво на уличното платно има изградени подпорни стени към част от прилежащите имоти. Вдясно, в определени участъци има изградени подпорни стени по регулационната линия към прилежащите имоти. В участъка има едно кръстовище У образно кръстовище. Отводняването на улицата се осъществява по естествения надлъжен наклон и напречно – към съседните терени и имоти. Няма изградени отводнителни съоръжения или дъждовна/смесена канализация.

Местоположението на обекта е ПИ с идентификатор ПИ 54506.501.180, в землището на с. Очин дол, общ. Мездра.

*ПОДОБЕКТ 8: Основен ремонт на улица “Георги Димитров“, с. Игнатица.*

Уличната настилка е частично асфалтова, трошенокаменна или от земни почви – участъците са в лошо експлоатационно състояние, с множество пропадания и неравности. Началото на обекта е разположен при ОТ102, до кръстовище с ул.“Васил Левски“. Краят на участъка е разположен между ОТ29 и ОТ30. Улицата се намира в планински терен. Проектната скорост е 30 км/ч. Съществуващият уличен габарит е 5 м. Настилката варира от съществуваща асфалтобетонна, в отделни участъци – трошенокаменна с множество дупки и пропадания до земен път в края на участъка. Вляво на уличното платно има изградени високи подпорни стени и подходи към прилежащите имоти. Вдясно, в

определени участъци, също има изградени плътни огради и високи подпорни стени по регулационната линия към прилежащите имоти. В участъка има две кръстовища – с ул. “Васил Левски“ и ул. “Стара планина“. Отводняването на улицата се осъществява по естествения надлъжен наклон и напречно – към съседните терени и имоти. В края на участъка има изгради две дъждоприемни шахти, които се заустват в земни окопи в съседни имоти. Няма изградени отводнителни съоръжения или дъждовна/смесена канализация.

Местоположението на обекта е ПИ с идентификатори 32281.501.335, 32281.501.332, в землището на с. Игнатица, общ. Мездра.

*ПОДОБЕКТ 9: Основен ремонт на улица “Искър“, с. Зли дол.*

Уличната настилка в началото на участъка е асфалтова в лошо експлоатационно състояние, с множество дупки, пропадания, мрежовидни пукнатини и дефекти. В края на обекта има частично трошенокаменна настилка или изцяло липсват трайни настилки. Началото на обекта е разположено при ОТ48 – при ново положена асфалтобетонена настилка. Краят на участъка е разположен при ОТ62. Улицата не намира в планински терен. Проектната скорост е 30 км/ч. Съществуващият уличен габарит е 5 м. Съществуващата настилка е асфалтобетонена с множество дупки, мрежовидни пукнатини и дефекти, а в края на участъка – трошенокаменна и земен път. Двустранно на уличното платно има изградени подпорни стени и плътни огради към част от прилежащите имоти. В участъка има две кръстовища със съседни улици. Отводняването на улицата се осъществява по естествения надлъжен наклон и напречно – към съседните терени, имоти и улици. Няма изградени отводнителни съоръжения или дъждовна/смесена канализация.

Местоположението на обекта е ПИ с идентификатори 31190.501.94, в землището на с. Зли дол, общ. Мездра.

*ПОДОБЕКТ 10: Основен ремонт на улица “Георги Димитров“, с. Оселна.*

Уличната настилка е асфалтова в лошо експлоатационно състояние, с мрежовидни пукнатини и дефекти. Началото на обекта е разположено при ОТ44 – при край на новоположена асфалтобетонена настилка. Краят на участъка е разположен при ОТ101. Улицата се намира в планински терен. Проектната скорост е 50 км/ч. Съществуващата настилка е асфалтобетонена с мрежовидни пукнатини и дефекти. Двустранно на уличното платно има изградени подпорни стени и плътни огради към част от прилежащите имоти. В уличният участък съществуват частично изградени тротоари и монтирани бетонови бордюри с достатъчна височина, които се запазват. Съществуващият уличен габарит е 5 м. В участъка има четири кръстовища със съседни улици. Отводняването на улицата се осъществява по естествения надлъжен наклон и напречно – към съседните терени, имоти и улици. Няма изградени отводнителни съоръжения или дъждовна/смесена канализация.

Местоположението на обекта е ПИ с идентификатор 54047.501.425, в землището на с. Оселна, общ. Мездра.

Предвидените количества строителни материали и бетонови изделия за реализирането на строително-монтажните работи на обектите ще се поръчват и доставят до местоположението на съответния обект поэтапно и в точно определените количества, съгласно количествената сметка.

Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура.

Не се предвижда използване на природни ресурси.

Генерираните строителни отпадъци от обекта ще се третираат съгласно изискванията на екологичното законодателство и предават на лица, притежаващи необходимите регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците.

За реализацията на ИП не е предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди.

При изпълнение на ИП не се очаква генериране на отпадъчни води.

Не се очаква отделяне на емисии и замърсители в атмосферния въздух.

Не се предвижда съхранение и употреба на опасни химични вещества.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената с него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Посочените в ИП улици, находящи се в регулационните граници на населените места от община Мездра **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.)*.

Част от улиците предвидени за ремонт **попадат** на територията на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.)* (Натура 2000):

- ул. „Васил Левски“ (ПИ 54506.501.180), находяща се в с. Очин дол, попада в границите на 33 BG0000166 „Врачански Балкан“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020 г. на МОСВ (Обн. ДВ, бр. 19/2021 г.);

- ул. „Искър“ (ПИ 31190.501.94), находяща се в с. Зли дол и ул. „Георги Димитров“ (ПИ 54047.501.425), находяща се в с. Оселна попадат в границата на 33 BG0001042 „Искърски пролом – Ржана“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-276/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 43/21.05.2021 г.).

Останалите улици от населените места в община Мездра, предмет на настоящото ИП **не попадат** на територията на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.)*.

При направена проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2, във връзка с чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че предвидените с ИП дейности **са допустими** спрямо режимите на защитени зони BG0000166 „Врачански Балкан“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0001042 „Искърски пролом – Ржана“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определени със заповедите за обявяването им.

Поради факта, че заявеното ИП ще се реализира в съществуващите трасета на улиците, част от улична мрежа на населените места, съгласно действащите планове за регулация, следва, че не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

Предвид горното, отчитайки **местоположението и характера** на предвидената дейност, при реализацията на заявеното ИП **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0000166 „Врачански Балкан“ и BG0001042 „Искърски пролом – Ржана“ по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане и/или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, значително безпокойство и прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване на целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предвидените дейности, причинено поотделно или в комбинация с други ИП/ППП.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение "Основен ремонт на улици на територията на община Мездра" с възложител: общ. Мездра, обл. Враца, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или*

*разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.*