



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца



УТВЪРДИЛ:

инж. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА  
Директор на РИОСВ - Враца

**ДОКЛАД**

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

**Обект:** „Мей-Ту” ЕООД, гр. Враца, община Враца, област Враца

**Дата на извършване на проверката:** 19.11.2015 г.

**Място на извършване на проверката:** с. Мраморен, община Враца, област Враца

**Основание за проверката:** Проверката е във връзка с изпълнение на Заповед №170/17.11.2015г. на Директора на РИОСВ – гр. Враца, чл.154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Враца през 2015г.

**Цели на проверката:** Проверката се извършва на площадката на Дружеството, намираща се в с. Мраморен, община Враца, област Враца, с цел установяване на съответствието на „Инсталация за интензивно отглеждане на птици с повече от 40 000 места (т.б.б „а“ от Приложение №4 на ЗООС)”, попадаща в приложение 4 на ЗООС и нейната експлоатация, с изискванията поставени с условията на Комплексно разрешително №256-Н0/2008, изменено с решение №256-Н0-И1-А0/2015г., издадено на оператора „Мей-Ту“ ЕООД, гр. Враца, област Враца.

**Проверени са следните основни производствени звена, участъци и документи:**

I. Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.6 „а“ от Приложение №4 на ЗООС: „Инсталация за интензивно отглеждане на птици с повече от 40 000 места“, включваща:

1. Център №1 – халета от №№1 до 12;
2. Център №4 – халета от №№1 до 8;
3. Център №4 „а“ – халета от №№1 до 8;
4. Център №5 – халета от №01 до 13.

II. Инсталации извън обхвата на Приложение №4 на ЗООС:

1. Фуражен завод

Проверените условия и констатациите за тяхното изпълнение са отразени в "Списък за проверка на изпълнението на условията на комплексното разрешително № 256-Н0/2008г., изменено с Решение №256-Н0-И1-А0/2015г., издадено на „Мей-Ту“ ЕООД, гр. Враца, за експлоатация на Инсталация за интензивно отглеждане на птици в с. Мраморен, община Враца – 19.11.2015 г."

По време на проверката е извършен обход на площадките в четирите центъра, разрешени за експлоатация с КР. В момента на проверка се констатира, че се извършва отглеждане на птици в Център 1, 4, 5 в общо 23бр. халета. Цикълът на отглеждане на патета за

угояване и на пекинска патица е 45 дни, а на бройлери – 40 дни. Отглеждат се по две партиди на една постеля. След второто стадо се извършва почистване на постелята. Отработената постеля се извозва и съхранява на открита бетонирана площадка със страничен бордюр за предпазване от изтичане на торов отпад. Отгледаните птици се извозват за последваща обработка в кланици в гр.Ловеч, гр.Монтана и др.

По време на проверката се констатира, че в експлоатация са:

Центр №1: в хале 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 в които се отглежда бяла пекинска патица;

Центр №4: в хале 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 се отглеждат малки патета за угояване;

Центр №5: халета 1,2,3,4, 9 и 10 пилета – бройлери.

Фуражният завод, който се намира на площадката на дружеството не работи.

За проверявания период не се констатира превишаване на определения с условието капацитет. Констатирана е промяна във вида на част от птиците, които се отглеждат на площадката. В тази връзка на оператора е дадено предписание за уведомяване на МОСВ и ИАОС.

Със Заповед на Управлятеля на фирмата е определен персонала, отговорен за конкретните дейности по изпълнение на условията в КР. Изгответи и представени са инструкции, свързани със СУОС. Представен е списък на инструкциите, които оператора е изготвил във връзка с изпълнението на условията в КР.

По време на проверката се констатира, че списъкът на лицата и органите, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното не е актуализиран, за което на оператора е дадено предписание.

Операторът има разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения №11520196/10.06.2014г. , издадено от БДДР – Плевен. Отчитането на вода за производствени нужди става ежедневно. Всяко хале е снабдено с отделен водомер. Отчитането на изразходваната вода става от посочените измервателни устройства към всеки център и към тръбния кладенец. Резултатите се документират в дневник. За изразходваните месечни количества се изготвят чек листове. Прилага се инструкция за измерване, изчисление и документиране. Информацията изискваща се в условието се документира. Не е констатирано превишение на нормата поставена с КР.

При работата на инсталацията през проверявания период не е превищена годишната норма за ефективност при употреба на електроенергия. Прилага се писмена инструкция за измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества. За консумираната електроенергия се води дневник ежемесечно. Представена е справка от счетоводството за изразходдваните количества по месеци и производствени халета.

На площадката за производствени нужди се използва природен газ. Същият се доставя от метанстанция и изразходваното количество се отчита чрез разходомер. Представена е справка от счетоводството за използваните количества по месеци и халета.

След приключване на производствения цикъл се извършва сухо почистване на халетата и дезинфекция с формалин. Използвания формалин се закупува непосредствено преди употреба. Операторът не съхранява количества на склад. Формалинът се получава опаковани в оригинална опаковки, етикетиран и придружен с ИЛБ.

Към момента на проверката фуражния завод не функционира. Пречиствателните съоръжения не се експлоатират в работен режим. Не се констатираха емисии в атмосферата. По данни от управителя на дружеството фуражния завод не работи от 2010г.

Не е констатирано наличие на интензивно мириещи вещества, генериирани от дейността на оператора. Няма постъпвали оплаквания за миризми от производствената дейност на Дружеството.

Отпадъчните води се отвеждат във водоплътни ями. Към момента на проверката е констатирано, че ямите имат свободен обем. Не е извършвано предаване и отвеждане на БФОВ за пречистване. Прекъсната е връзката между попивните кладенци и водоплътните изгребни ями. Изискваните в условието инструкции са изгответи и се прилагат.

На оператора е дадено предписание за актуализация на договор с „ВиК“ ООД, гр.Враца.

Образуваните отпадъци не се различават по вид и количество от посочените в условието. Не се генерираят отпадъци от хартия, картон и пластмасови опаковки. Отпадъкът от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване се събира в закрито помещение, обозначено с табели, без смесване с други отпадъци. Луминисцентните тръби се съхраняват в метални пале. В момента на проверката се констатира, че достъпа до помещението в което се съхраняват лампите не е ограничен. В тази връзка на оператора е дадено предписание за предприемане на мерки за ограничаване на достъпа до помещението за съхранение на цитирани отпадъци.

Не се констатира смесване на опасни отпадъци с други отпадъци и смесване на оползотворими и неоноплзотворими отпадъци. Към момента на проверката не е извършвано предаване на отпадъци. Операторът не извършва дейности по оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци.

Отработената постеля се съхранява на открита бетонирана площадка със страничен бордюр за предпазване от изтичане на торов отпад. В момента на проверката е констатирано незначително количество тор на бетонирана площадката пред халетата в център 5.

По договор с екарисаж „Брамас 96“ ежемесечно се извършва предаване на мъртви птици, придружени с експедиционна блежка и ветеринарно-медицинско свидетелство.

Към момента операторът не е извършил мониторинг на шум. Няма постъпили оплаквания от живущите около площадката.

На площадката няма тръбопроводи и оборудване разположени на открито. Операторът не е извършил мониторинг на почви.

Разработен е План за действие при аварии, бедствия и катастрофи. До момента на площадката на Дружеството не са възниквали аварийни ситуации и замърсявания. На оператора е дадено предписание за изгответяне на собствена екологична оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети.

Към момента Операторът не възнамерява да прекрати дейността на инсталациите, посочени в комплексното разрешително или на части от тях.

При извършените извънредни проверки от страна на експерти от РИОСВ – Враца е констатирано, че предписанията дадени по време на комплексната проверка са изпълнени.