



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

УТВЪРДИЛ:

инж. ХРИСТО
Директор на РИОСВ



ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: „Яйца и птици”АД, гр. Мизия, площадка Козлодуй, стопанисвано от „Яйца и птици”АД, гр. Мизия

Дата на извършване на проверката: 24.07.2019 г.

Място на извършване на проверката: Производствена база на „Яйца и птици”АД, гр. Мизия, площадка гр. Козлодуй, област Враца

Основание за проверката: В изпълнение на Заповед № 99/22.07.2019 г. на Директора на РИОСВ - Враца, на основание чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ - Враца през 2019 г.

Цел на проверката: Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване изискванията на поставените условия и срокове в комплексно разрешително (КР) № 259-Н1/2012 г., актуализирано с Решение № 259-Н1-И0-А1/2013 г. и Решение № 259-Н1-И0-А2/2018 г., издадено ”Яйца и птици”АД, гр. Мизия , площадка гр. Козлодуй, за експлоатация на “Инсталация за отглеждане на птици (стокови носачки)”, както и законовите задължения на притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

Извършена е проверка на място и по документи на производствената площадка във връзка с работата на посочените инсталации, техния капацитет, използване и съхранение на ресурси, емисии в атмосферния въздух, отпадъчни води, шум, управление на отпадъците, опазване на почвата и подземните води, резултати от извършен мониторинг, мерки за предотвратяване и действие при аварии.

Проверени са следните основни производствени звена, участъци и документи:

КР № 259-Н1/2012 г., актуализирано с Решение № 259-Н1-И0-А1/2013 г. и Решение № 259-Н1-И0-А2/2018 г.

1. „Инсталация, която попада в обхвата на Приложение № 4, т.6.6 (а) от ЗООС - “Инсталация за отглеждане на птици (стокови носачки), включваща 7 броя халета”

2. „Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС.

1. Фуражна кухня за производство на комбиниран фураж.

Резултати и заключения за съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:

Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка включва всички условия в издаденото и актуализирано КР.

В момента на проверката е констатирано следното: На площадката са изградени 7 броя масивни сгради от тухли и бетон, с капацитет на зареждане за сгради с №№ 1÷6 по 25 000 бр. и №7 – 26 208 бр. птици. Халетата са модернизирани съобразно изискванията на Регламент 1999/74/ЕС, въвеждащ минимални изисквания за хуманно отношение при отглеждането на кокошки носачки. Всяко от тях е оборудвано с поточни линии за



подаване на храна, вода и събиране на яйцата. В халета с №№1÷6 е изградена система за изсушаване на птичия тор чрез „Въздушен смесител”.

Процесите на хранителната верига (хранене и поилки), вентилационната система, температурния режим и осветлението се контролират от компютърна система. Ежедневно се извършва запис по халета на разхода за вода, храна и количество мъртви птици. В момента на проверката в халета №№ 1, 3, 4, 5, 6 и 7 - се отглеждат 143 210 бр. птици.

На площадката функционира и фуражна кухня, разположена в бетонно хале. Подготовката на фуража, както и отчитането на количествата, които се подават към халетата за храна на птиците се извършва по електронен път с помощта на специализиран софтуер. Фуражната кухня произвежда среднодневно 40 т. фураж. Отчитането се извършва по електронен път. На място се извършва подготовка на фуража за изхранване на птиците в базите на фирмата в гр. Козлодуй и в гр. Мизия.

С писмо с Изх. № 2645 от 15.10.2018 г. на ИАОС – София, РИОСВ – Враца е уведомена, че изготвения от оператора план за собствен мониторинг е съгласуван от агенцията.

Дейността по отглеждане на стокови носачки се осъществява в границите на производствената площадка. Експлоатират се всички включени в обхвата на КР халета. Не са констатирани несъответствия. Хале № 7 е модернизирано с монтирани клетъчни батерии, инсталации за хранене, поилки, осветление, линия за събиране на снесените яйца, въведено е в експлоатация и заредено с кокошки – носачки. Изградени са 2 броя нови шахти по 2 м³ за събиране на отпадъчни води от халето.

Всички инструкции за експлоатация и поддръжка на инсталациите са изготвени и се прилагат. Операторът прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и техническите показатели, за установяване на причините за допуснатите несъответствия и др. Данните от прилагането на инструкциите се записват в дневници, представени по време на проверката. През 2018 г. и до момента на проверката не са допускани аварийни замърсявания. Не са възниквали случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на причинени екологични щети. На площадката не са извършвани дейности, свързани с прилагане разпоредбите на ЗУТ.

Използването на вода за производствени нужди, от съществуващата на площадката мрежа, става при наличие на актуален договор с „ВиК” ООД, гр. Враца. За използване на вода от тръбен кладенец на оператора е издадено разрешително за водовземане на подземни води от БДДР – Плевен. Отчитането на консумацията на вода се извършва за всяко хале ежедневно и се документира в дневник. При извършваните ежемесечни проверки за техническото състояние на водопроводната мрежа не са констатирани несъответствия. Изчислените стойности на годишната норма за ефективно използване на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2 са докладвани с ГДОС за 2018 г.

Няма превишение на консумираната електроенергия от инсталацията. Отчитането е ежемесечно и се документира в дневник. Прилага се инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества електроенергия, изразени като годишна консумация за производствени нужди за инсталацията и стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по Условие 2. Резултатите са докладвани с ГДОС за 2018 г.

Източници на емисии в атмосферния въздух са 4 бр. изпускателни устройства (ИУ) от фуражната кухня, на които са организирани четири пробоотборни точки, както и вентилационната система към халетата. Спазват се изискванията в КР за извършване на измервания и документиране. Операторът е изготвил и представил 4 броя доклади от 4-те ИУ за извършени СПИ от 05.11.2018 г. Анализите са извършени от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на нормативната база. Не са констатирани превишения на НДЕ на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух. С цел

намаляване емисиите на амоняк, операторът извършва отстраняване на събраните торови маси, чрез транспортни ленти към всяко хале, директно в специализирани автомобили. Торов отпадък не се съхранява на площадката. Операторът прилага инструкция за периодична оценка за спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества. При товаро-разтоварните работи се използва предпазен ръкав. Площадката се оросява периодично при необходимост. През 2018 г. и към момента на проверката в РИОСВ – Враца не са получавани оплаквания за миризми, генерирани от дейности на площадката.

Операторът е докладвал в ГДОС за 2018 г. годишните количества на замърсителите в атмосферния въздух, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

Производствените халета се почистват по сух способ и ПОВ не се формират. Няма заустване на ПОВ в канализационни системи или във воден обект. Битово-фекалните отпадъчни води (от битова сграда и пакутиращ център), се отвеждат във водоупътна изгребна яма. Съдържанието на шахтите се изтегля и извозва за пречистване със специализирана техника по договор. Представени са фактури за извозените количества.

Образуваните отпадъци при работата на инсталациите не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата посочени в условието. Площадките, на които се съхраняват отпадъци са обозначени с информационни табели. В момента на проверката на площадката се съхраняват отпадъци от хартия и картон, ОЧЦМ и луминесцентни тръби. Наличните на площадката луминесцентни тръби се съхраняват в дървен сандък, като е осигурена сярата. Формираните отпадъци се предават на лицензирани фирми, като се изготвят договори на място. Обезвреждат се само битови отпадъци, които се извозват на РДНО - Оряхово. Представен е рамков договор с дружество за поемане на задължения за заплащане на продуктова такса за оползотворяване на отпадъци от опаковки.

Производствени отпадъци (птичи тор) през 2018 г. се предават за последващо оползотворяване на дружества на база договори. Отчетна книга за образуваните отпадъци е проверена и подписана по време на проверката. Същата е заверена от РИОСВ – Враца и се води редовно. В срок са предадени годишни отчети за отпадъци в ИАОС.

Не са констатирани несъответствия с поставените в разрешителното максимални допустими нива по фактор шум. Площадката е разположена на отстояние над 1000 м от най-близко стоящата урбанизирана територия. Не са постъпвали оплаквания от живущи в района.

Операторът извършва анализ на подземни води от „ТК – община Козлодуй-Козлодуй“. Данните са докладвани в ГДОС за 2018 г. Пробовземането и анализите са направени от РЗИ - Враца. По изследваните параметри, контролираният обект отговаря на изискванията.

На площадката няма тръбопроводи разположени на открито, както и обваловани зони. Не са изградени нови конструкции и инженерно-строителни съоръжения, при което да се извърши инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води. През 2018 г. и към момента на проверката не са констатирани разливи и изливане на вредни вещества. На площадката е осигурен сорбиращ материал - пясък.

Изготвена е оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, включително в резултат от гасене на пожар. Дружеството има изготвен и утвърден аварийен план. Има изготвена технологична инструкция за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите, но не се е налагало да се прилага.

Операторът не предвижда промяна или прекратяване дейността на инсталациите, посочени в настоящото разрешително или на части от тях.

В РИОСВ - гр. Враца в срок е представен ГДОС за 2018 г. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 259-Н1/2012 г., актуализирано с Решение № 259-Н1-И0-А1/2013 г. и Решение № 259-Н1-И0-А2/2018 г.

По време на проверката не са констатирани несъответствия с екологичното законодателство. Няма предприети административно-наказателни мерки във връзка със спазване на условията в КР. Към момента на проверката и до изготвяне на доклада, не са постъпвали сигнали и/или жалби, свързани с дейността на дружеството.