



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

УТВЪРДИЛ:

инж. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА
Директор на РИОСВ - Враца

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: „Инсталация за пиролиза на гуми“ и „Инсталация за обезводняване на мазут и отпадъчни нефтопродукти“, стопанисвани от ЕТ „Любомир Василев – Емива“

Дата на извършване на проверката: 07.10.2015г.

Място на извършване на проверката: с.Лесковец, община Оряхово, област Враца

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Отпадъци;
- Води;
- Екологична отговорност;

Основание за проверката: В изпълнение на Заповед №153/06.10.2015г.на Директора на РИОСВ-Враца, годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Враца през 2015г.

Цели на проверката:

Планов текущ контрол върху:

- Закона за управление на отпадъците;
- Закон за водите;
- Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети;

Проверени са следните основни производствени звена, участъци и документи:

- Площадка на фирмата в с.Лесковец, ул.„Г.Димитров“№4, община Оряхово, област Враца;
- Инсталация за пиролиза на гуми;
- Инсталация за обезводняване на мазут и отпадъчни нефтопродукти.

В момента на проверката е констатирано, че на територията на площадката на дружеството инсталациите за обезводняване на мазут и отпадъчни нефтопродукти и за пиролиза на гуми не извършват производствена дейност.

Отпадъци

1. Контрол по Закона за управление на отпадъците (ЗУО – обн. ДВ бр. 53/2012 г.)

За дейности с отпадъци на оператора е издадено от Директора на РИОСВ-Враца, Решение №05-ДО-213-01/05.03.2015г. Представени са отчетни книги за оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, заверени от Директора на РИОСВ-Враца. На площадката се

съхраняват около 10 т. отпадъци от пластмаса и каучук (раздробени), които са предназначени за използване в инсталацията за пиролиза на гуми. В момента на проверката не се констатира наличие на излезли от употреба автомобилни гуми, както и количества мазут и/или други нефтени остатъци.

Води

1. Контрол по Закона за водите (ЗВ – обн. ДВ бр. 67/1999 г.)

В момента на проверката не се формират производствени отпадъчни води. За събиране и временно съхранение на водната емулсия (формирана в процеса на дестилация) е вкопана метална цистерна с обем от 28 м³, която е със налично съдържание около 12 м³. За предаване и пречистване на производствените отпадъчни води оператора има сключен договор с „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа.

Екологична отговорност

Търговецът е включен в публичния регистър на оператори, извършващи дейности по Приложение №1 на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ обнародван в ДВ бр.43/2008г. с изменения и допълнения), но няма изготвена собствена оценка за случаите на непосредствена заплаха екологични щети и на причинени екологични щети.

Решение №ВР-49-ПР/2013 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ – Враца, с характер на решението „да не се извършва ОВОС“:

Във връзка с издадено от Директора на РИОСВ – Враца Решение №ВР-49-ПР/2013г. за ИП „Изграждане на цех за преработка на стари автомобилни гуми и пластмаса“ в УПИ с кад. №704.374 и УПИ с кад. №704.375 в кв.40 от действащия подробен устройствен план на с.Лесковец, община Оряхово, област Враца с възложител ЕТ „Любомир Василев – Емива“ при извършената проверка се констатира следното: Инсталацията за преработка на стари автомобилни гуми не е пускана в експлоатация и към момента не се предвижда да бъде въведена. По отношение на поставените в Решението условия има издадено Разрешение по чл.67 от ЗУО. В имота има изградена водоплътна изгребна яма за отпадъчните води. Останалите условия от Решението ще бъдат изпълнени в случай, че операторът предприеме действия по въвеждане на обекта (I-ва категория по ЗУТ) в експлоатация, преди провеждането на ДПК.

В момента на проверката инсталацията за пиролиза на гуми и инсталацията за обезводняване на мазут не работят.

Резултати и заключения за съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:

При извършената проверка е констатирано несъответствие с екологичното законодателство по отношение спазване на изискванията на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. На оператора е дадено предписание с посочен срок и отговорник. За изпълнението му ще се извърши последваща проверка.