




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

УТВЪРДИЛ:

инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
Директор на РИОСВ - Враца



ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: Спряно от експлоатация общинско депо за битови отпадъци на гр. Роман
Дата на извършване на проверката: 09.06.2021 г.

Място на извършване на проверката: ПИ № 22023.89.55, м-ст „Вълчи дол“, землището на с. Долна Бешовица, общ. Роман

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Отпадъци;
- Почви

Основание за проверката: В изпълнение на Заповед № 78/07.06.2021 г. на Директора на РИОСВ - Враца, на основание чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Враца през 2021 г.

Цели на проверката:

Планов текущ контрол върху:

- Закона за управление на отпадъците;
- Закон за почвите.

Проверени са следните основни производствени звена, участъци и документи:

- Площадка на спряно от експлоатация общинско депо за битови отпадъци на гр. Роман;
- Документи – договор за извършване на дейности по техническа рекултивация.

Отпадъци

Контрол по Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г. с изм. и доп.)

Във връзка с въвеждане в експлоатация на регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Луковит, Тетевен, Червен бряг, Ябланица и Роман със Заповед №88/14.06.2016г. на Директора на РИОСВ-Враца е преустановена експлоатацията на общинското депо за неопасни отпадъци на община Роман.

При проверката не е констатирано наличие на нерегламентирано изхвърлени отпадъци върху тялото на депото и на съседни терени.



Почви

Контрол по Закона за почвите (обн., ДВ бр. 89/2007 г. с изм. и доп.)

Изготвен е проект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Роман“. През 2020г. Община Роман е получила финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ за реализацията на проекта.

На 12.01.2021г. е открита строителна площадка и са започнали дейностите по техническа рекултивация на депото.

Към момента на проверката тялото на депото е оформено и са извършени дейности до запръстяване на терена, изградени са реперите и газовия кладенец. Канавката за отвеждане на повърхностните води е оформена но не са поставени бетоновите елементи.

Резултати и заключения за съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:

По време на извършване на проверката не са установени нарушения относно спазване разпоредбите на действащото към момента екологично законодателство.