




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

УТВЪРДИЛ:

инж. ХРИСТО ХРИСТОВ
и.д. Директор на РИОСВ-Враца



ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: “ПРЕДСЕДНИК” ООД – цех за обработка на скалнооблицовъчни материали, с. Бели Извор, общ. Враца

Дата на извършване на проверката: 11.06.2019г.

Място на извършване на проверката: с. Бели Извор, общ. Враца, обл. Враца

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води;
- Почви.

Основание за проверката: В изпълнение на Заповед №80/10.06.2019г. на Директора на РИОСВ-Враца, на основание чл.154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Враца през 2019г.

Цели на проверката:

Планов текущ контрол върху:

- Закон за водите;
- Закон за почвите

Проверени са следните основни производствени звена, участъци и документи:

- Работна площадка на цех за обработка на скалнооблицовъчни материали

Води

Контрол по Закон за водите (обн. ДВ бр.67/1999г.)

За производствени нужди се използва вода от водопроводната мрежа на с. Бели Извор. Производствените отпадъчни води формирани от технологичния процес в двете халета намиращи се на производствената площадка се отвеждат посредством изградена площадкова канализационна мрежа в локално пречиствателно съоръжение. Постъпващата вода посредством помпа се изгласква в силос, в който се добавя флокулант за утаяване. Пречистената вода се връща обратно в производствения процес.

Битово-фекалните отпадъчни води се заустват в изгребна яма, която минимум веднъж годишно се обслужва от специализирана фирма.



Почви

Контрол по Закона за почвите(Обн. ДВ. бр. 89/2007г.)

Технологичен отпадък от обработката на скалните блокове се събира на обособено място в границите на работната площадка. Използва се за собствени нужди или се предоставя на физически или юридически лица при интерес от тяхна страна.

Формирания при пречистването на производствените води шлам минава през филтърпреса и полусух се товари на камион и се депонира в границите на производствената площадка. Шлама периодично се извозва на кариера, която се експлоатира от фирма „Председник Куори“ ЕООД.

При проверката не са констатирани замърсявания с отпадъци от производствената дейност извън територията на работната площадка.

Резултати и заключения за съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:

При извършената проверка не е констатирано несъответствие с изискванията на екологичното законодателство.