



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

УТВЪРДИЛ:

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: Компостираща инсталация в гр. Козлодуй, с оператор „Регионална чистота – Оряхово“ ООД

Дата на извършване на проверката: 07.08.2025 г.

Място на извършване на проверката: гр. Козлодуй, ПИ с и.д. № 37798.501.375, кв. 259, парцел ХХІ по плана на гр. Козлодуй

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Отпадъци;
- Екологични щети.

Основание за проверката: В изпълнение на Заповед № 71/05.08.2025 г. на Директора на РИОСВ - Враца, на основание чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ - Враца през 2025 г.

Цели на проверката:

Планов текущ контрол върху:

- Закона за управление на отпадъците;
- Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

Проверени са следните основни производствени звена, участъци и документи:

- Компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък;
- Документи – Регистрационен документ за дейности с отпадъци и др.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



Отпадъци

Контрол по Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 53/2012 г. с изм. и доп.) /ЗУО/ и подзаконовите нормативни актове

За дейностите по третиране на отпадъци „Регионална чистота – Оряхово“ ООД има издаден от РИОСВ – Враца Регистрационен документ № 05-РД-257-00 от 13.05.2024 г., съгласно който: „на Площадка № 3 - Компостираща инсталация за община Козлодуй ще се извършва третиране на зелени и биоразградими отпадъци.

От датата на въвеждане на обекта в експлоатация до момента на настоящата проверка, изградената Компостираща инсталация на територията на гр. Козлодуй не е функционирала.

Дружеството има направена регистрация в Национална информационна система за отпадъци /НИСО/ и води отчетността за отпадъци посредством електронната платформа. При направен преглед в НИСО е установено, че е подписан и подаден годишен отчет за 2024 г., като в същия е отбелязано, че през 2024 г. на инсталацията не са постъпвали отпадъци. Установено е също, че няма направени записи за постъпили и третирани отпадъци на инсталацията от началото на годината до 31.07.2025 г.

Към момента на проверката съоръжението не се експлоатира и има складирани незначителни количества растителни отпадъци от кастрене на дървета на предвидената за тази цел площадка към инсталацията.

От общината са закупени пластмасови кафяви контейнери с вместимост 1,1 м³ за разделно събиране на биоразградими отпадъци. Предстои закупуването на още контейнери и същите ще бъдат разположени на територията на населените места от общината по предварително изготвена и утвърдена схема. С цел облекчаване на жителите се предвижда кафявите контейнери да се разположат в непосредствена близост до контейнерите за смесени битови отпадъци.

Екологични щети

Контрол по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (Обн. ДВ, бр. 43/2008г. с изм. и доп.)

Дружеството има издаден Регистрационен документ за дейности по третиране на отпадъци № 05-РД-257-00 от 13.05.2024 г. Предвидената дейност попада в Приложение № 1 на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (обн., ДВ, бр. 43/2008 г.) /ЗОПОЕЩ/, т.2 „Дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в т.ч. опасни отпадъци, за които се изисква разрешение или регистрационен документ, съгласно Закона за управление на отпадъците“. В тази връзка фирмата трябва да има изготвена собствена оценка на случаите на непосредствена заплаха за екологични щети и на причинени екологични щети (ЕЩ) с предвидени мерки за отстраняване на причините и непосредствената заплаха от ЕЩ. Към момента на проверката не е представена собствена оценка.

Резултати и заключения за съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:

При извършената проверка е констатирано несъответствие с екологичното законодателство по отношение спазване на изискванията на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. На оператора е дадено предписание с посочен срок и отговорник. За изпълнението му ще се извърши последваща проверка.

